				Каждый день				
Программа		Понедельник 2	Вторник З	Среда 4	Четверг 5	Пятница 6	Суббота 7	Воскресение 8
Актинометри- ческие датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	<u>40B</u>	<u>A0B</u>	Аов	3BA	ХНЯ	BBA	Дов
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	Д. 0В	<u>A</u> 66	<u>A0</u> b	36A	ХНЯ	<u>86</u> A	Дов
СІМЕL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	Aob	Дов	<u>406</u>	3BA	хна	BBA	<u>,4,0</u> b
Метан/СО2	Проверка работы вентиляторов	КВО		Каждую неделн	0			

Еженедельный лист задан Дата начало_Дата окончания 2.04-08.04.2012

Аэрозоль	Проверка экрана	KBO
Аеталометр	Проверка экрана	КБО
	Скачать и проверить Данные. Проверка работы ленты	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	βΔΕ
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	<u>K60</u>
RN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	A06
SRN Albedo Этраженная адиация)	Чистка купола Проверка данных	Дов 4.07. 0650- ЦРЗ при ВSRN дает звуковой сигнал. 5.07 00 ²⁰ - остоїр бесперебойника инженерот Кондраїьевани; принина Сигиалс : Требуется замена акка миулятород. ИРЅ разрожен, рабатают станции от сети. 7/4/2012 at 06:50 - UPS at BSRN is giving out a signal

UPS is discharged and is working only when plugged into outlet

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>Ь4-Е</u> НОАА фляга <u>4019 —</u> 99	#	НОАА фляга # _ <u>3644 -</u> 9_J	Не отбирались: н ГГО фляга #	ГГО фляга #
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	Дов	Дата <u>3.04,2012</u> 4 07.2012	время <u>00³⁰04</u> 05-08	<u>235-4</u> Wind	ing of garbage near generator p d is from past generator pavilion не мусора у аэрэлогическо т Газогенераторного павиль	n (hydrogen)
	5.07 01-05 ³⁰ - у Пчв проезжала машина УРАЛ: возпли воду (из р 7/5/2012 at 01:00-05:30 Truck "ural" passed CAF (carried water from a creek)					
омментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/СО2 обращаться			