

Еженедельный лист заданий Дата начало 23.07 _ Дата окончания 29.07. 2012

Каждый день

Программа		Понедельник 23	Вторник 24	Среда 25	Четверг 26	Пятница 27	Суббота 28	Воскресение 29
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ХНЯ	ВВА	ЗВА	ХНЯ	ВВА	ДОВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ВВА	ЗВА	ХНЯ	ВВА	ДОВ
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ВВА	ЗВА	ХНЯ	ВВА	ДОВ
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВ0						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	B4E	НОАА фляга # 3907-99	НОАА фляга # 4972-9	ГГО фляга # 3965-99	ГГО фляга # 3966-99
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	A, O	Дата 25.07.	Время 00:55-01:40	Руководство ветра 10-4 ш/с		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			