

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 24.09.12 - 30.09.12,

Каждый день

Программа		Понедельник 24	Вторник 25	Среда 26	Четверг 27	Пятница 28	Суббота 29	Воскресение 30
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	БЕД	ДОВ	ХНЯ	БЕД	ДОВ	ХНЯ	БЕД
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	БЕД	ДОВ	ХНЯ	БЕД	ДОВ	ХНЯ	БЕД
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	БЕД	ДОВ	ХНЯ	БЕД	ДОВ	ХНЯ	БЕД
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КСД						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> BEA НОАА фляга # 2811-99 НОАА фляга # 3288-99 ГГО фляга # 4485-99 ГГО фляга # 3416-99 </div> <p style="text-align: center;">24.03-12ч</p> <p style="text-align: right;">несал. фляги N1-63; N 329</p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата 26.03 28.03	Время 01 ²⁵ -2 ⁵⁰ 00 ⁴⁵ -	Руководство ветра 180°-2 210°-5	
		28.03			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		