

Еженедельный лист заданий Дата начало 29.10.12 - Дата окончания 04.11.12

Каждый день

Программа		Понедельник 29	Вторник 30	Среда 31	Четверг 1	Пятница 2	Суббота 3	Воскресение 4
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ХНД	БЕД	ДОВ	ХНД	БЕД	ДОВ	ХНД
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ХНД	БЕД	ДОВ	ХНД	БЕД	ДОВ	ХНД
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ХНД	БЕД	ДОВ	ХНД	БЕД	ДОВ	ХНД
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САН						

Аэрозоль	Проверка экрана	CA17
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	CA17
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	CA17
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	CA17
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	CA17
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	CA17

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕЛ</u>	НОАА фляга # <u>362399</u> E1 015722336 US	НОАА фляга # <u>4631-99</u>	ГГО фляга # <u>2400-99</u>	ГГО фляга # <u>5393-99</u> Метам. фляги NN 195, 2-68
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<u>АОВ</u>	Дата <u>31.10.12</u>	Время <u>00:40-01:30</u>	Руководство ветра <u>235-2 м/с</u>		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			