

Еженедельный лист заданий Дата начало 19.11.12г - Дата окончания 25.11.12г

Каждый день

Программа		Понедельник 19	Вторник 20	Среда 21	Четверг 22	Пятница 23	Суббота 24	Воскресение 25
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДОВ	ХНГ	ЗБА	ВЕА	ХНГ	ЗБА	ВЕА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ДОВ	ХНГ	ЗБА	ВЕА	ХНГ	ЗБА	ВЕА
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ДОВ	ХНГ	ЗБА	ВЕА	ХНГ	ЗБА	ВЕА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САП						

Аэрозоль	Проверка экрана	САН
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САН
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	Kristov Замена контактов от солемоида Калибровка озонометра 25 November 04:30 - 05:10 CMT Ozone meter calibration Changing REF contacts
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САН
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 20.11.12г.	BEA НОАА фляга # _____	НОАА фляга # _____	ГГО фляга # <u>1152-99</u> <i>Метан 2-15</i>	ГГО фляга # <u>3966-99</u> 2-152
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		