

Week of Nov 26 - Dec 2, 2012

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 26.11.12 - 2.12.12								
Каждый день								
Программа		Понедельник 26	Вторник 27	Среда 28	Четверг 29	Пятница 30	Суббота 1	Воскресение 2
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗБА	ХНГ	ЗБА	ДОВ	ХНГ	ЗБА	ДОВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗБА	ХНГ	ЗБА	ДОВ	ХНГ	ЗБА	ДОВ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗБА	ХНГ	ЗБА	ДОВ	ХНГ	ЗБА	ДОВ
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САН						

Week of Nov. 26 - Dec. 2, 2012

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	Кудюв Заменил Z/S контакты. Калибровка <u>Changing of Z/S contacts. Calibration</u>
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Week of Nov. 26 - Dec 2, 2012

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<p><i>Blank</i></p> <p>НОАА фляга # _____ НОАА фляга # _____ ГГО фляга # _____ ГГО фляга # _____</p> <p><i>Пробы не отбирались - снег, июль месяц. No flask samples</i></p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		