

Еженедельный лист заданий Дата начало 11.02.13 - Дата окончания 17.02.13

Каждый день

Программа		Понедельник 11	Вторник 12	Среда 13	Четверг 14	Пятница 15	Суббота 16	Воскресение 17
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ХНЯ	ЗВА	ВЛС	ВЛС	ХНЯ	ХНЯ	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ХНЯ	ЗВА	ВЛС	ВЛС	ХНЯ	ХНЯ	ЗВА
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ХНЯ	ЗВА	ВЛС	ВЛС	ХНЯ	ХНЯ	ЗВА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САМ						

Аэрозоль	Проверка экрана	САН
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САН
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САН
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САН
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САН
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САН

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 12.02.13	BEA NOAA фляга # <u>669-99</u> NOAA фляга # <u>874-99</u> ГГО фляга # <u>4581-99</u> ГГО фляга # <u>4582-99</u> E1 662826398 US ⁷ местн. фляги N 2-8; N 2-205			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		