

Week of March 18-24, 2013

Еженедельный лист заданий Дата начало\_ Дата окончания 18.03-24.03.13г.

Каждый день

Программа		Понедельник 18	Вторник 19	Среда 20	Четверг 21	Пятница 22	Суббота 23	Воскресенье 24
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ВАС	ХНЯ	ЗВА	ХНЯ	ХНЯ	ЗВА	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ВАС	ХНЯ	ЗВА	ХНЯ	ХНЯ	ЗВА	ЗВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ВАС	ХНЯ	ЗВА	ХНЯ	ХНЯ	ЗВА	ЗВА
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САП						

Week of March 18-24, 2013

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ чистка датчика осадков, cleaned sensors from precipitation
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

Week of March 18-24, 2013

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции <i>25.03.13</i>	<p><i>AEA</i></p> <p>НОАА фляга # <i>689-99</i>      НОАА фляга # <i>2622-99</i>      ГГО фляга # <u>        </u>      ГГО фляга # <u>        </u></p> <p><i>E1 662 826 424 US</i>      <i>Миссия фляга №177; NZ-120 (розширення)</i></p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/>	Дата <i>2003 13</i>	Время <i>0<sup>30</sup></i>	Руководство ветра <i>180-2/2/4</i>	
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		