

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 15.04.13 - 21.04.13

Каждый день

Программа		Понедельник 15	Вторник 16	Среда 17	Четверг 18	Пятница 19	Суббота 20	Воскресение 21
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДШК	ХНЯ	ДОВ	ЗВА	ДШК	ХНЯ	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДШК	ХНЯ	ДОВ	ЗВА	ДШК	ХНЯ	ЗВА
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных							
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВУ						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции <i>15.04.13</i>	<i>БЕЛ</i> НОАА фляга # <i>4841-99</i>	НОАА фляга # <i>586-99</i>	ГГО фляга # <i>2086-99</i> <i>Метал. фляги N2-62; N2-151</i>	ГГО фляга # <i>2392-99</i>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<i>БЕЛ</i>	Дата <i>17.04.13</i>	Время <i>0⁴⁵</i>	Руководство ветра <i>10-2/3</i>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		