

Еженедельный лист задания Дата начало 29.04.13г Дата окончания 05.05.13г

Каждый день

Программа		Понедельник 29	Вторник 30	Среда 1	Четверг 2	Пятница 3	Суббота 4	Воскресение 5
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ДШК	ДШК	ХНГ	ЗВА	ЗВА	ДШК
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ЗВА	ДШК	ДШК	ХНГ	ЗВА	ЗВА	ДШК
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	—						
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КБД
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КБД
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КБД
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КБД
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КБД
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	<p>04.05 в 16⁴² у rad1, в 15⁰⁴ у rad2 остановились регистрации. в 23³⁸ всё перезапуск ПК, в 23⁴⁰ программа запустилась.</p> <p>16:42 rad1 and 15:04 rad2 data stopped coming in restarted computer at 23:38 23:40 data started coming in again</p>

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции <i>29.04.13</i>	<i>BEA</i>	НОАА фляга # <i>3296-99</i>	НОАА фляга # <i>4833-99</i>	ГГО фляга # <i>1381-99</i>	ГГО фляга # <i>1382-99</i>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата	Время	Руководство ветра	<i>Метал. факт N 2-12 7: N442</i>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			