

Еженедельный лист заданий Дата начало\_ Дата окончания 13.05.13 - 19.05.13

Каждый день

Программа		Понедельник 13	Вторник 14	Среда 15	Четверг 16	Пятница 17	Суббота 18	Воскресение 19
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДШК	ХНЯ	ЗВА	ДШК	ДОВ	ХНЯ	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДШК	ХНЯ	ЗВА	ДШК	ДОВ	ХНЯ	ЗВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных							
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции <i>13.05.13<sub>2</sub></i>	<i>BEA</i> НОАА фляга # <i>4413-99</i> <i>E1 662826469 45</i> НОАА фляга # <i>1239-99</i> ГГО фляга # <i>4528-99</i> ГГО фляга # <i>2865-99</i> <i>Метан. фляги N 120; N 467</i>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/>	Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		