

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 24.06.13 - 30.06.13.

Каждый день

Программа		Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресение
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДШК	КАИ	ДШК	КАИ	ДШК	ДОВ	КАИ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДШК	КАИ	ДШК	КАИ	ДШК	ДОВ	КАИ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных						-	
		<p>25.06.13 - 10³⁰ Восстановлена работа UPS на метео</p> <p>6/25/2013 at 10:30 - restored function of UPS at met station</p> <p>Каждую неделю</p>						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	<p>КВШ Перезапуск ПК. в 09¹⁵ местного времени</p> <p>10³⁰ 25/06</p> <p>6/25/2013 at 10:30 - restarted computer at 09:15 local time</p>						

Аэрозоль	Проверка экрана	К120	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	К120	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	К120	
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	К120	Перезагрузка ПК. Частое зависание программы / ПК. Restarted computer because programs on computer kept freezing up and not working
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу		
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных		

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	КВ0 24.06.13	НОАА фляга # 5328-99	НОАА фляга # 425-99	ГГО фляга # —	ГГО фляга # —
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	КВ0	Дата 30.06.13	Время 0042	Руководство ветра 70	металл 1-68 ; 2-58	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			