Еженедельный лист задания:			Дата начало <u>16.09.2013л</u> Каждый день		Дата окончания 22.09.2013-			
Программа		Понедельник /6	Вторник /-			19 Пятница	20 Суббота	Z1 Воскресение 22 ВЛС
Актинометри-	Чистка датчиков, контроль затенения	BIC	ДШК	BAC	4.UIK	MC	<u>A</u> UIK	<u>pric</u>
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка		<u>I</u> _UK	ВЛС	ДШК	BAC	ДШК	BAC
(гадиация)	вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных						11 - 10 - 10	
СІМЕL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	BAC	<u>1</u> ,41K	BAC.	<u>Д</u> ШК	BIC	<u>11,111 k</u>	BAC
Метан/СО2	Проверка работы вентиляторов	CAM		Каждую неде				

Аэрозоль	Проверка экрана	CAN
	An and a second	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	CAIT
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	CHN
Flux Tower (Башня)	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	CAN
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	CAD
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	CAN .

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	воздуха согласно инструкции	НОАА фляга # Дата	Samples not ta	HOAA фляга # aken because of precipitation	ГГО фляга # Дата ОСАЗ Ru!	ГГО фляга #
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	Record of Burn Events at the HMO	Дата	Время	Направление ветра		
комментарии		вопросам	По всем вопросам			
	обращаться: Matt Okraszewski +13034973521 matt.okraszewski@no aa.gov	работы метеомачты обращаться: Кустов Василий 8123522823	работы метеомачты обращаться: Кустов Василий 8123522823			