
Программа	Schedule								
Еженедельный лист проверки приборов: (Weekly Check Sheets)			Дата начала <u>Д. 7.01.14</u> _л Start Date		Дата окончания <u>02.02.14</u> л End Date			BEL	
KTO? Who? BEA-BOACGO & D. CHR-Crufting A.R. KBO-KONSPORTE B.D. ALOS-Anasparli O.B. XH9-XONOGROLA H.A. ALUK-ANDROY W. R.		- 1		ФИО (Initials					
		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы		
		0	::	#	*	x			
Ежедневна	я проверка пр	риборов (С	Daily Check	s)					
Станция	Station								
		Понедельник Monday 24	Вторник Tuesday 28	Среда Wednesday 2 9	Четверг Thursday 30	Пятница Friday J/	Суббота Saturday 1	Воскресение Sunday	
Weather Codes		×°			↑ ★°	12 ×	Fa:	4.	
Лидар	Никогда не	AMK *	XHX #	BEA	141K 0	THK *	XH9 0	864	
(измерения	смотри прямо	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	
высоты облачности)	навстречу	лидара данные	лидара данные	лидара данные	лидара данные	лидара данные	лидара данные	лидара данны	
	лазерному лучу!	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	
Base)		Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	
		Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	
BSRN1 Базовая	Чистка датчиков.	AMK .	XHS H	864	JUK O	AMK *	XH 9 0	DEA	
сеть	Проверка	*				A			
радиационных наблюдений	вентиляторов. Clean Instruments,								
Baseline Surface		датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	
Radiation Network		да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	
		Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK	
		Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	



8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof Проверка работы лентопротяжного механизма Check Таре	KBO	Отсутствие
10	APS	Проверка данных. Data check.	KB0	Y/N
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEA	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	KBO	
13	FD12	Чистка объектива Çlean Instrument	KBO	Прибор OK? да/нет Instrument OK? Y/N
14	ДМПС -1 DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEA	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

15	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEA.	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N					
	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	KBO	датчик ОК? да/нет līnstrument OK? Y/N					
	МААП МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	<u>K/</u> \$0	Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?					
	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.	KBO	У/N Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
(lux Tower Градиентная ашня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	Подниматься на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	CAN	2-4м уровень	C/A11	7 4-6м уровень	CAT
			на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	CAR	8-10м уровень	CAN	10-12м уровень	CATT
				12-14м уровень	CAN	14-16м уровень	CAN	16-20м уровень	CAIT

20	Проверка количества полученных данных за минуту (для Li-cor и Sonic должно дыть 600 Flux Computer: Check # of Samples/minute - Should be ~600 on Sonics & Licor	Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	601 демонтирован	
21	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.	KBU	Ликор OK? да/нет, Лос Гатос OK? да/нет, Метек OK? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
22	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных. Data check.	KBO	датчиков OK? да/нет Instrument OK? Y/N
23	\	<u>КВО</u> Проверка данных. Data check.		
24		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	EBO	Кво Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N
25		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	EJO]	ИПО Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отбор двух проб воздуха согласно инструкции Use 2 flasks per sample as directed	НОАА фляга # NOAA Flask # 33 53-99 Дата 27, 01.14,	BEL	НОАА фляга # NOAA Flask # 4418-99		ГГО фляга # MGO Flask # 33-76-99 Дата 24-01-14-1	SEA.	ГГО фляга # MGO Flask # 4843-59
Очаги возгорани рядом со станцией (сжигание мусор и т.д) BURN EVENTS	Date	Время Time 02 ³⁰	Hаправление ветра Wind direction	Описание Description Стидине клугора trash burnir	Дата Date	Время Time	Направление ветра Wind direction	Описание
Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION	Дата Date			Описание Description				Описание
Е VENTS Комментарии				•				
	oaa.gov and	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС обращаться: Кустов Василий +78123373185 kustov@aari.ru		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться: Eija Asmi -358503906638		вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться: Афанасьева	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов обращаться: Mika Aurela	