| Программа   | Schedule               |                         |                                   |                             |                                  |  |                       |                       |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Еженедельный  | і лист проверки пр     | риборов:                | Дата начала                       | 12.03.152                   | Дата окончан                     | ия 8:03 15 <sub>2</sub>  |                       |                       |
| (Weekly Check Sheets)   |                        |                         | Start Date                        |                             | End Date                         |  |                       | BEA                   |
|   |                        |                         |                                   |                             |                                  |  |                       | ФИО (Initials)        |
| Кто? Who?   |                        |                         |                                   | Код (Code)                  |                                  |  |                       |                       |
| BEL-BONKOB E PO<br>BAC-BOLKOBA LC<br>JUK-DOPITY W.K-D<br>DAB-DAMIT DUBA O.B<br>BMA-BACKLULA MA<br>KBO-KOULPATER B.D |                        | Чистый<br>(Clear)       | Удалена пыль<br>(Removed<br>Dust) | Удалён лёд<br>(Removed Ice) | Удалён снег<br>(Removed<br>Snow) | датчики Используйт<br>Недоступны коды при<br>(Instrument заполнении<br>Inaccessible) формы |                       |                       |
| KBU - KUNT  | puro                   | 0                       | ::                                | #                           | *                                | x  |                       |                       |
| Ежедневна   | я проверка пр          | риборов (D              | aily Checks                       | 5)                          |                                  |  |                       |                       |
| Станция   | Station                |                         |                                   |                             |                                  |  |                       |                       |
|   |                        | Понедельник<br>Monday 2 | Вторник<br>Tuesday 3              | Среда<br>Wednesday 4        | Четверг<br>Thursday 5            | Пятница<br>Friday 6  | Суббота<br>Saturday 7 | Воскресение<br>Sunday |
| Weather<br>Codes  |                        | $\leftrightarrow$       | *° †°                             | △+°+²×° *                   | +° ×°                            | <u>L</u>   | 444                   | 42 4 A2A              |
| Лидар   | Никогда не             | TTIK O                  | BIC                               | BMA O                       | AUK .                            | B/C  | BMA C                 | ALIK O                |
| (измерения  | смотри прямо           | Чистка окна             | Чистка окна                       | Чистка окна                 | Чистка окна                      | Чистка окна  | Чистка окна           | Чистка окна           |
| высоты  | навстречу              |                         |                                   |                             |                                  |  | лидара данные         | лидара данные         |
| облачности)<br>Ceilometer (Cloud  | лазерному лучу!        | ОК? да/нет              | ОК? да/нет                        | ОК? да/нет                  | ОК? да/нет                       | ОК? да/нет   | ОК? да/нет            | ОК? да/нет            |
| Base)   |                        | Clean Window            | Clean Window                      | Clean Window                | Clean Window                     | Clean Window   | Clean Window          | Clean Window          |
| Dase)   |                        | Data OK Y/N             | Data OK Y/N                       | Data OK Y/N                 | Data OK Y/N                      | Data OK Y/N  | Data OK Y/N           | Data OK Y/N           |
| BSRN1 Базовая   | Чистка датчиков.       | ALUK                    | BAC                               | BMA O                       | J.WK                             | BIC  | BMA                   | ALUK                  |
| сеть<br>радиационных  | Проверка вентиляторов. | 0                       | 0                                 |                             |                                  | 0  |                       | 0                     |
| наблюдений  | Clean Instruments,     |                         |                                   |                             |                                  |  |                       |                       |
| Baseline Surface  | check fans             | датчики ОК?             | датчики ОК?                       | датчики ОК?                 | датчики ОК?                      | датчики ОК?  | датчики ОК?           | датчики ОК?           |
| Radiation Network   |                        | да/нет                  | да/нет                            | да/нет                      | да/нет                           | да/нет   | да/нет                | да/нет                |
|   |                        |                         |                                   | Instrument OK? Y/N          | Instrument OK? Y/N               | Instrument OK? Y/N   | Instrument OK?<br>Y/N | Instrument OK?<br>Y/N |

|      | CIMEL<br>(Солнечный<br>фотометр)<br>(Sun Photometer) | наведение на солнце<br>Control cable and<br>orientation to Sun  | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N  | Y/N   | Y/N    | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK<br>Y/N |
|------|--|---|--|---|--------|---|---|---|--|
|      | Еженедель<br>Около Ста                               | ная проверка<br>ниии  | а приборог<br>Near Station   |   | Checks |   |   |   |  |
| 5    | CRN (Климат)   | Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу. | Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested. | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N |        |   |   |   |  |
|      | Отраженная<br>радиация BSRN<br>Albedo                | Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.  | датчик ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N  |   |        |   |   |   |  |
|      | пчв  | CAF   |  |   |        |   |   |   |  |
| 2000 | Пикаро<br>Picarro                                    | Проверка данных.<br>Data check.   | 450  | датчик OK?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N |        |   |   |   |  |

| 8  | Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF  Аеталометр Aethalometer | Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof  Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape | KB0   | Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK? Y/N |
|----|---|--|-------|--|
| 10 | APS   | Проверка данных.<br>Data check.  | CRV   |  |
| 11 | CPC   | Проверка уровня<br>бутанола<br>Check butanol level   | BEA   | Бутанол<br>пополнен?<br>да/нет<br>Butanol added?<br>Y/N  |
| 12 | SO2   | Проверка данных.<br>Data check   | 1680  |  |
| 13 | FD12  | Чистка объектива<br>Clean Instrument   | KBU   | Прибор ОК?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N  |
| 14 | DMPS-1  | Проверка уровня<br>бутанола<br>Check butanol level   | 13[4] | Бутанол<br>добавлен?<br>да/нет<br>Butanol added?<br>Y/N  |

| 15 | ДМПС -2<br>DMPS-2                    | Проверка уровня<br>бутанола<br>Check butanol level                | BEU  | Бутанол<br>добавлен?<br>да/нет<br>Butanol added?<br>Y/N            |     |                |      |                |     |
|----|--------------------------------------|---|--|--|-----|----------------|------|----------------|-----|
| 16 | Нефелометр<br>Nephelometer           | Проверка данных.<br>Data check.                                   | Khu  | датчик OK?<br>да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N                      |     |                |      |                |     |
| 17 | <b>МААП</b><br>МААР                  | Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape              | KB0  | Лентопротяжн<br>ый механизм<br>ОК? да/нет<br>Instrument OK?        |     |                |      |                |     |
| 18 | <b>Озонометр</b><br>Ozonemeter       | Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.         | Khu  | Лентопротяжн<br>ый механизм<br>ОК? да/нет<br>Instrument OK?<br>Y/N |     |                |      |                |     |
|    | Flux Tower<br>(Градиентная<br>Башня) | Чистка датчиков,<br>контроль работы<br>вентиляторов на<br>уровнях | Подниматься<br>на башню<br>только когда<br>это безопасно!<br>Поднимались | 0-2м уровень   | BED | 2-4м уровень   | BEL  | 4-6м уровень   | BED |
| 19 |                                      | Clean Instruments,<br>check each level fans                       | на башню?<br>да/нет<br>Climbed Tower?<br>Y/N                             | 6-8м уровень   | BEA | 8-10м уровень  | TSF4 | 10-12м уровень | BEU |
|    |                                      |   |  | 12-14м уровень   | BEY | 14-16м уровень | SEH  | 16-20м уровень | 164 |

| 20 | Проверка<br>количества<br>полученных<br>данных за минуту<br>(для Li-cor и Sonic<br>должно дыть 600<br>Flux Computer:<br>Check # of<br>Samples/minute -<br>Should be ~600 on<br>Sonics & Licor | Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor                             | 601<br>ВОЛ<br>демонтирован |  |
|----|---|---|----------------------------|--|
| 21 | GHG_Flux CH4-<br>CO2-H2O  | Проверка данных.<br>Data check.   | RIO                        | Ликор OK? да/нет, Лос Гатос OK? да/нет, Метек OK? да/нет<br>Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N |
| 22 | Metek_Sonic_CAF   | Проверка данных.<br>Data check.   | KBO                        | датчиков OK? да/нет<br>Instrument OK? Y/N  |
| 23 | Soil_Wet  | KIO<br>Проверка данных.<br>Data check.  |                            |  |
| 24 |   | Чистка куполов<br>проверка работы<br>вентиляторов. Clean<br>the domes, check<br>fans. |                            | ИRO Датчики OK? да/нет Instruments OK? Y/N   |
| 25 |   | Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.             |                            | Жуо Датчики ОК?<br>да/нет<br>Instruments<br>OK? Y/N  |

|    | Flask Sample<br>(Отбор проб<br>воздуха)   | Отбор двух проб<br>воздуха согласно<br>инструкции   | HOAA фляга #<br>NOAA Flask #   | 864  | HOAA фляга #<br>NOAA Flask #  | ГГО фляга #<br>MGO Flask #  | BELL  | ГГО фляга #<br>MGO Flask # |
|----|---|---|--|--|---|---|---|----------------------------|
| 26 | σσμγκα  | Use 2 flasks per  | 1732-98<br>Дата<br>02.03.15  |  | 5265-99   | /381-99<br>Дата<br>02.03-15,  |   | 1542-39                    |
| 27 | Очаги возгорания<br>рядом со<br>станцией<br>(сжигание мусора<br>и т.д) BURN<br>EVENTS                 | Дата <i>4.03.152</i> . Date <i>4.03.152</i> . <i>BAC</i>  | Время 2 <sup>30</sup><br>Time<br>2 <sup>30</sup> 4 <sup>40</sup>   | Направление<br>ветра <i>Ю5-1</i><br>Wind direction | Oписание Description comersance uycopa c230 go (440 2-x 2000 mm mm gen.                                       | Время<br>Time<br>ing event at 2   | Направление<br>ветра<br>Wind direction<br>2- <u>story b</u> uildi   | Описание                   |
| 28 | Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS | Дата<br>Date  |  |  | Описание<br>Description   |   |   | Описание                   |
| 29 | Комментарии   |   |  |  |   |   |   |                            |
|    | Контакты<br>(Contacts)  | По всем вопросам<br>по работе<br>метеомачты<br>обращаться:<br>Matt Okraszewski<br>+13034973521<br>matt.okraszewski@n<br>oaa.gov and<br>Andrey Grachev<br>+13034976436<br>andrey.grachev@noa | По всем<br>вопросам<br>работы<br>метеомачты,<br>БСРН, БКС<br>обращаться:<br>Кустов Василий<br>+78123373185<br>kustov@aari.ru |  | По всем<br>вопросам по<br>работе<br>Аэрозоль<br>обращаться:<br>Eija Asmi<br>+358503906638<br>eija.asmi@fmi.fi | По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться: Афанасьева Татьяна +78123373185 tiksi_center@aari.ru | По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов обращаться: Mika Aurela +358503779722 mika.aurela@f mi.fi |                            |