Программа	Schedule		V 10						
Еженедельный	и лист проверки п	риборов:	Дата начала	09.11.2015	Дата оконча	ния 15.11.201	5		
(Weekly Check Sheets)			Start Date		End Date			36D	
KTO? Who?				Код (Code)				ФИО (Initials	
Baixol E.D (BLD) Rongrameel B.O (KBO) Duumpuela O.B (DOB) Berepro B.H (BBA) Baixola 1.C (BAC)		Чистый Удалена пі (Clear) (Remove Dust)			Удалён снег	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы		
Виаскина Ли	L H (BNCH) 4 (384)	0	::	#	*	х			
Станция	я проверка пр Station								
		Понедельник Monday 9	Вторник Tuesday 10	Среда Wednesday 11	Четверг Thursday 12	Пятница Friday 13	Суббота Saturday 14	Воскресение Sunday	
Weather Codes		→ ×°	1-x°	1>*°	×°				
Лидар (измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	Никогда не смотри прямо навстречу лазерному лучу!	ВЛС Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ВЛС → Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ЗВА ————————————————————————————————————	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	
BSRN1 Базовая сеть радиационных наблюдений	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments,	BAC *	BMA ×	MA ×	BAC *	AOB X Nepesanyer NK	38A X	BAIA O	
Baseline Surface Radiation Network	check fans	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики OK? да/нет Instrument OK?	

0	CONTACTOR OF CONTACTOR OT CONTACTOR OF CONTACTOR OF CONTACTOR OF CONTACTOR OF CONTACTOR OT CONTACTOR OF CONTA	Проверить кабель и	BIC	BMA_	BBA	b/1c	10B	3BA	BAR
d	ротометр)		да/нет Instrument OK?	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N
		ная проверка			Checks				
	Около Ста		Near Station	8FO.					
;	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
	Отраженная радиация BSRN Albedo	Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N						
	пчв	CAF							
0.01	Пикаро Picarro	Проверка данных. Data check,	180	датчик OK? да/нет Instrument OK Y/N	?				

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	KBO S	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?	
10	APS	Проверка данных. Data check.	Khu	Y/N	
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BLA	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N	
12	SO2	Проверка данных. Data check	Kho		
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	KAD	Прибор ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	
	ДМПС -1 DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	B64.	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N	

15	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEU.	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N					
16	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	KR1	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
17	МААП МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	KB0	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK?					
18	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.	BEB	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	BEL	2-4м уровень	BES	4-6м уровень	1354
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	SEL	8-10м уровень	SEA	10-12м уровень	A E.Q.
				12-14м уровень	RE.U	14-16м уровень	15/26	16-20м уровень	SEL

20	Проверка количества полученных данных за минуту (для Li-cor и Sonic должно дыть 600 Flux Computer: Check # of Samples/minute - Should be ~600 on Sonics & Licor	Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	601 демонтирован	
21	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.	KAO	Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
22		Проверка данных. Data check.	KBU	датчиков OK? да/нет Instrument OK? Y/N
23		Проверка данных. Data check.		
24		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	KAN	Датчики ОК? Да/нет Instruments ОК? Y/N
25		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	KAÐ	Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N

	Flask Sample (Отбор проб	Отбор двух проб воздуха согласно	HOAA фляга # NOAA Flask #	86.6	HOAA фляга # NOAA Flask #		ГГО фляга # MGO Flask #	654	ГГО фляга # MGO Flask #
26	воздуха)	инструкции Use 2 flasks per sample as directed	<u>/255-99</u> Дата <u>/2.//.11</u> 1		3918-99		2391-99 Дата 1211:15-		2392-99
27	Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) BURN	Дата Date /3-//./5-л.	Время Time 0/5-03 ^N	Направление ветра Wind direction	Описание Description (интерия Lt games games	Дата Date ——— trash bur	время Time ning at 2-stoi	Направление ветра Wind direction	Описание
	EVENTS	BEE			BED				
28	Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date			Описание Description				Описание
	Комментарии								
29									
		По всем вопросам по работе метеомачты обращаться: Matt Okraszewski +13034973521 matt.okraszewski@n oaa.gov and Andrey Grachev +13034976436	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС обращаться: Кустов Василий +78123373185 kustov@aari.ru		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться: Eija Asmi +358503906638 eija.asmi@fmi.fi		По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться: Афанасьева Татьяна +78123373185 tiksi_center@aa	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов обращаться: Міка Aurela +358503779722 mika.aurela@f	