porpannia	Schedule							
Еженедельный	і лист проверки пр	оиборов:	Дата начала	11.01.2016	Дата оконча	ния 17.01. XOI	6	
(Weekly Check S	(Weekly Check Sheets)		Start Date		End Date	End Date		
KTO? Who? BOLLOF E.D. KOLGPATOLE B. BELLOF B.A. BLACKLEHA M.A.	(BBA) (BMA)	Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Код (Code) Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
Sarapoba B. A. Hanacreb A.B.	(AAB)	0	::	#	*	X		
Станция	я проверка пр Station							
		Понедельник Monday 44	Вторник Tuesday 12	Среда Wednesday 13	Четверг Thursday 14	Пятница Friday 15	Суббота Saturday 16	Воскресение Sunday 17
Weather Codes		V *°	V *°	V*	V	V L	VLI	\\$,×°
Лидар (измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	Никогда не смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	3ВН # Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	WA # Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ЗВА Чистка окна лидара данные OK? да/нет Clean Window Data OK Y/N	мин фистка окна лидара данные OK? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данны ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N
		BBH #	3BA #	BMA	884	3BA	BMA	138
BSRN1 Базовая сеть радиационных наблюдений Baseline Surface Radiation Network	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments, check fans	датчики ОК? да/нет Instrument ОК?	датчики ОК? да/нет	# датчики ОК? да/нет Instrument ОК?	датчики ОК? да/нет	датчики ОК? да/нет Instrument OK?	датчики ОК? да/нет Instrument ОК?	Датчики ОК? да/нет

	CIMEL (Солнечный фотометр) (Sun Photometer)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument Ok Y/N
	Еженедель Около Ста	ная проверка нпии	приборог Near Station		Checks				
	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.		40B 335 34			иы от из /snow at 03:		
l	Отраженная радиация BSRN Albedo	проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N						
	пчв	CAF							
		Проверка данных. / Data check.		датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	DED	Отсутствие
10	APS	Проверка данных. Data check.	KRO	
11	СРС	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEY	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	KBO	
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	KBP	Прибор OK? да/нет Instrument OK? Y/N
14	ДМПС -1 DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	Blad	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

15	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEZ	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N					
16	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	KBI	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
17	МААП МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	KBU	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK?					
18	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.		Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	BEK	2-4м уровень	BES	4-6м уровень	SCA
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	BER	8-10м уровень	BEL	10-12м уровень	N.G.L
				12-14м уровень	BEA	14-16м уровень	BEL	16-20м уровень	18hy

Проверка Sonic 3m Samples 601 количества 601 полученных Sonic 9m Samples данных за минуту демонтирован (для Li-cor и Sonic Sonic 15m Samples должно дыть 600 Flux Computer: 601 Check # of Licor Samples/minute -Should be ~600 on Sonics & Licor KRO GHG_Flux CH4-Проверка данных. Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет CO2-H2O Data check. Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N 21 KM Metek_Sonic_CAF Проверка данных. датчиков ОК? да/нет Data check. Instrument OK? Y/N 22 Soil Wet KAD Проверка данных. 23 Data check. Meteo_Soil_Dry KBO KNO Чистка куполов проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 24 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N KNO KAD Meteo_Soil_Mid Чистка куполов проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 25 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N

.

	Flask Sample (Отбор проб	Отбор двух проб воздуха согласно	HOAA фляга # NOAA Flask #	BE4	HOAA фляга # NOAA Flask #		ГГО фляга # MGO Flask #	SFE	ГГО фляга # MGO Flask #
26	воздуха)	инструкции Use 2 flasks per sample as directed	<u>436-99</u> Дата [2.101.16-		5217-93		Дата		
	Очаги возгорания рядом со станцией	Дата Date	Время Time 5-6 ³⁰	Направление ветра Wind direction	Описание Description	Дата Date	Время Time	Направление ветра Wind direction	Описание
27	(сжигание мусора и т.д) BURN EVENTS	191.07 - 76		350-5					
	Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты,	Дата Date			Описание Description				Описание
28	Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS					1718			
9	Комментарии								
	Контакты (Contacts)	По всем вопросам по работе	По всем вопросам		По всем вопросам по работе	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	По всем вопросом по	По всем аспектам	