Программ	a Schedule							
Еженедельны	ій лист проверки п	риборов:	Дата начала	29,02,2016	Дата оконча	ния 06,03,20	16	
(Weekly Check Sheets)			Start Date		End Date			BED
Кто? Who?	(RSD)			Код (Code)				ФИО (Initials)
Barens E. D (BEW) Againacee AB (AAB) Dieumpuebs OB (ROB) Bozepko B.A. (BB.A) Brochiene M.A (BMA)		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
Taberand	(15)	0	::	#	*	X		
Ежедневна	ая проверка п	риборов ([	aily Check	s)				
Станция	Station							
		Понедельник Monday 29	Вторник Tuesday 1	Среда Wednesday 2	Четверг Thursday 3	Пятница Friday 4	Суббота Saturday 5	Воскресение Sunday
Weather Codes		VL	VL	VLI	***	*° * 1° ±2°		*°+=2
Лидар (измерения	Никогда не	BBH #	7008 0	BMALO	684 0	A38 0	ВИА О	BBB 0
высоты	смотри прямо	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна
облачности)	навстречу лазерному лучу!	лидара данные ОК? да/нет	лидара данные ОК? да/нет	лидара данные ОК? да/нет	лидара данные ОК? да/нет			лидара данные
Ceilometer (Cloud Base)	лазерному лучу:	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window
Dase)		Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N
BSRN1 Базовая сеть радиационных	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов.	BBA #	Automorphic Control of the Control o	BMA H	884	4,08	BMA O	1684 0
наблюдений	Clean Instruments,					He padoraer		
Baseline Surface	check fans	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?
Radiation Network		да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет
		Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK?		Instrument OK?
		Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N

4	CIMEL (Солнечный фотометр) (Sun Photometer)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun		ДОВ — датчик ОК? да/нет Instrument OK?	ВМА — датчик OK? да/нет Instrument OK?	ВВВ Датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	ADB 1310 велиоген Иод бук. датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N
	Еженедель	ная проверка	а приборог	в Weekly (	Checks			top turned o	
	Около Ста	нции	Near Station	1					
5	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
6	Отраженная радиация BSRN Albedo	Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N						
	пчв	CAF							
7	Пикаро Picarro	Проверка данных. Data check.	BEK	датчик OK? да/нет Tinstrument OK? Y/N					

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF  Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof  Проверка работы лентопротяжного механизма Check Таре	BEY	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK?
10	APS	Проверка данных. Data check.	BCA	
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEL	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	BEN	
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	BEY	Прибор ОК? да/нет Instrument OK? Y/N
14	ДМПС -1 DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	564	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	364	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N					
	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	SQ .	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
100	<b>МААП</b> МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	1564	Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?					
	<b>Озонометр</b> Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.		Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	Подниматься на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	864	2-4м уровень	1563	4-6м уровень	1564
19			на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	BES	8-10м уровень	SE-4	10-12м уровень	BEL
				12-14м уровень	BER	14-16м уровень	BES	16-20м уровень	864

	Проверка количества	Sonic 3m Samples	~	
	полученных	Sonic 9m Samples		
	данных за минуту	Sonic 15m Samples	демонтирован	
20		Sonic 15m Samples		
20	Flux Computer:			
	Check # of	Licor		
	Samples/minute -			
	Should be ~600 on			
	Sonics & Licor			
	GHG_Flux CH4-	Проверка данных.	864	Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? <u>да</u> /нет, Метек ОК? да/нет
	CO2-H2O	Data check.		Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
21				
	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных.	506	датчиков ОК? <u>да</u> /нет
	Wietek_Some_crit	Data check.	2-	Instrument OK? Y/N
22				
	Soil_Wet	861		
23		Проверка данных. Data check.		
23		Data check.		
	Meteo_Soil_Dry	Чистка куполов	166	864
		проверка работы		Датчики ОК?
24		вентиляторов. Clean		да/нет
		the domes, check		Instruments
		fans.	401	OK? Y/N
	Meteo_Soil_Mid	Чистка куполов	164	BEY
		проверка работы вентиляторов. Clean		Датчики OK?
25		the domes, check		да/нет
		fans.		Instruments
				OK? Y/N

