Программа	Schedule								
Еженедельный	і лист проверки п	риборов:	Дата начала 21.03.16		Дата окончания 27.03.16				
(Weekly Check Sheets)			Start Date		End Date			BED	
Кто? Who?	(0)		Код (Code)						
Bound ED (BED) Duntpullo, O.B (DOB) Berepuo B.A. (BBA) Buccueus MA. (BMA)		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датники Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы		
Bucchille	(10081 / 1018)	0	::	#	*	x			
Weather Codes		Поиедельник Monday 21 ★° → ~	Tuesday 22	Среда Wednesday 23	Четверг Thursday 24	Friday 25	Cyббота Saturday 26	Bockpecenue Sunday 24	
Codes Лидар	Никогда не	AOR O	BBB O	BMA	BBA 0	A0B	BM4	634	
(измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна лидара данны ОК? да/нет Clean Window	
BSRN1 Базовая сеть радиационных наблюдений	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments.	ACA,	BBA O	BMA 0	R884 0	ДОВ Д работа специалистов А АНИИ	BMA Pasora Onechamical Annu	Data OK Y/N BBH x) pabeta onesquonue HHHHH	
Baseline Surface Radiation Network	check fans	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK Y/N	

AARI specialists working on site AARI specialists working on site AARI specialists working on site

	CIMEL (Солнечный фотометр) (Sun Photometer)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	Датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OI Y/N
		ная проверка			Checks				
	Около Ста	нции	Near Station	1					
	CRN (Климат)	Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	Blz 4 датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N					
ı	Отраженная радиация BSRN Albedo	проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	Датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N						
	пчв	CAF							
ſ		Проверка данных. Data check.		датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof	KISO	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N
9	Аеталометр Aethalometer	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	86.2	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N
10	APS	Проверка данных. Data check.	KLU	
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	SES	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	KB0	
13		Чистка объектива Clean Instrument	ZNO	Прибор ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N
	DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	160	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

	MПС -2 MPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	д д В	утанол обавлен? a/н <u>ет</u> utanol added? /N					
	ефелометр lephelometer	Проверка данных. Data check.		датчик ОК? да/нет nstrument OK? //N					
	МААП МААР	Проверка работы длентопротяжного механизма Check Tape		Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.	1564	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N					1121
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях		0-2м уровень	(1) - Q	2-4м уровень		4-6м уровень	1864
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень		8-10м уровень		10-12м уровень	13=3
				12-14м уровень	BEK	14-16м уровень	BEL	16-20м уровень	

20		Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	601 Демонтирован	Пропубедена зашена ПК в ПЧВ. Sonie 3m, 9m, Laws перечесной не новый ПК. IP apper 104 Computer replaced at CAF. Sonic 3m, 9m, licor switched to the new computer, IP address 104
21	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.		Ликор OK? да/нет, Лос Гатос OK? да/нет, Метек OK? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
22	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных. Data check.		датчиков OK? да/нет Instrument OK? Y/N
23	Soil_Wet	Проверка данных. Data check.		
24		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	,	Датчики ОК? да/нет nstruments OK? Y/N
25		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	£ £	Датчики ОК? да/нет nstruments DK? Y/N

26	Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отбор двух проб воздуха согласно инструкции Use 2 flasks per sample as directed	НОАА фляга # NOAA Flask # 5114-96 Дата 21.03.16	BELL	НОАА фляга # NOAA Flask # 5321-99		ГГО фляга # MGO Flask # Дата	BEU	ГГО фляга # MGO Flask #
27	Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) BURN EVENTS	Дата Date 25-03, 16 25-03, 16	Время Time 05 ⁵⁰ 06 45	Направление ветра Wind direction	Описание Description Сиптана Mgay trash burni	Дата Date ———— ng	Время Time	Направление ветра Wind direction	Описание
	Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date			Описание Description				Описание
.9	Комментарии								
	Контакты Т	По всем вопросам							