Программ	a Schedule							
Еженедельнь	ій лист проверки г	приборов:	Дата нача/	1a_ 18. 11. 16	Дата оконч	ания 04/11/1		
(Weekly Check Sheets)			Start Date		Дата окончания <u>C4.12.16</u> End Date			BED
Кто? Who?	(100)			Код (Code	e)			ФИО (Initial
baikol L.D (BLD) kongramsel B.O (KBO) Diumpuela O.B (DOB) Baikola Л.С (BAC) Berepro B. H (BBH)		Чистый (Clear)	Удалена пыл (Removed Dust)		Удалён снег	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
breackeria !		0	::	#	*	x		
Ежедневна	ая проверка п	риборов (І	Daily Check	(s)		, . , .		
Станция	Station					· · ·		
		Понедельник Monday 28	Вторник Tuesday 29	Среда Wednesday 3С	Четверг Thursday 1	Пятница Friday 2	Суббота	Воскресение
Weather Codes		*0			Thursday 7	□ V	Saturday 3	Sunday 4
Лидар (измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Заse)	Никогда не смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ВИА О Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window
SSRN1 Базовая еть адиационных аблюдений	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments,	4.0B		BMA O	Data OK Y/N	B/IC #	Data OK Y/N Ass	Data OK Y/N
aseline Surface adiation Network	check fans	да/нет Instrument OK?	да/нет Instrument OK?	да/нет Instrument OK?		датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N

PORECEYTO STRA STRANDREY TIC April BSRN bucusion 34/14

For unknown reason BSRN PC was turned off. It was turned back on at 04:29 on December 3, 2016

•

4	СІМЕL (Солнечный фотометр) (Sun Photometer)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	Датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N
		Около Станции		•					
5	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N					
6	Отраженная радиация BSRN Albedo		датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N						
	ПЧВ	CAF							
	production between the contract of the contrac	Проверка данных. Data check.		датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					

-- 1

- 1

- 1

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof	KBO	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow &	
9	Аеталометр Aethalometer	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	BEY.	ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N	
10	APS	Проверка данных. Data check.	KBO.		,
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BED	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N	
12	502	Проверка данных. Data check	EBD.		
13	The court of the c	Чистка объектива Clean Instrument	160	Прибор ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	
	DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEU	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N	

- 1

Бутанол дмпс -2 Проверка уровня добавлен? DMPS-2 бутанола да/нет Check butanol level 15 Butanol added? Y/N датчик ОК? Проверка данных. Нефелометр да/нет Data check. Nephelometer Instrument OK? 16 Y/N Лентопротяжн Проверка работы МААП ый механизм MAAP лентопротяжного 17 ОК? да/нет механизма Instrument OK? Check Tape Проверьте прибор Озонометр Лентопротяжн работает. Ozonemeter ый механизм Check instrument is 18 ОК? да/нет operating. Instrument OK? Y/N ВЕШ 4-6м уровень 2-4м уровень 0-2м уровень Подниматься Flux Tower Чистка датчиков, на башню контроль работы (Градиентная вентиляторов на только когда Башня) это безопасно! уровнях Поднимались ВЕ 4 10-12м уровень BEL на башню? ВЕН 8-10м уровень 6-8м уровень Clean Instruments, да/нет check each level fans 19 Climbed Tower? Y/N /SCL 14-16м уровень 16-20м уровень 12-14м уровень

- 1

100

Проверка Sonic 3m Samples 601 количества полученных Sonic 9m Samples 601 данных за минуту (для Li-cor и Sonic Sonic 15m Samples демонтирован 20 должно дыть 600 Flux Computer: 60% Check # of Licor Samples/minute -Should be ~600 on Sonics & Licor GHG_Flux CH4base Проверка данных. Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет CO2-H2O Data check. Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N 21 1 . 1 : Metek_Sonic_CAF Проверка данных. датчиков ОК? да/нет Data check. Instrument OK? Y/N 22 Soil_Wet UN Проверка данных. 23 Data check. Mi Meteo_Soil_Dry Чистка куполов MADO проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 24 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N Meteo_Soil_Mid Чистка куполов KM проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 25 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N

٠,

Flask Sample Отбор двух проб НОАА фляга# НОАА фляга # ГГО фляга# ГГО фляга# (Отбор проб NOAA Flask # воздуха согласно NOAA Flask # MGO Flask # MGO Flask # воздуха) инструкции 26 330-99 2246-99 Use 2 flasks per Дата 28.//./6₂ sample as directed Дата Очаги возгорания Дата Время Направление Описание Дата Время Направление Описание рядом со Date Time ветра Description Date Time ветра станцией Wind direction Wind direction (сжигание мусора и т.д) BURN **EVENTS** Дата Эпизоды Описание Описание Date загрязнения Description, ** (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION **EVENTS** Комментарии 29 Контакты По всем вопросам По всем По всем По всем По всем (Contacts) по работе вопросам вопросам по вопросом по аспектам метеомачты работы работе поступлению работы по обращаться: метеомачты, Аэрозоль данных на метео (ФМИ) и Matt Okraszewski БСРН, БКС обращаться: сервер ААНИИ парниковых +13034973521 обращаться: Eija Asmi газов обращаться: matt.okraszewski@n Кустов Василий +358503906638 Афанасьева обращаться: oaa.gov and +78123373185 eija.asmi@fmi.fi Mika Aurela Татьяна Andrey Grachev kustov@aari.ru +358503779722 +78123373185 +13034976436 mika.aurela@f tiksi_center@aa andrey.grachev@noa mi.fi ri.ru

- 1